

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СТРОЙРЕСУРС"

ИНН/КПП 7724485031/77241001

Тел.: 8 (499) 455 00 51 Mail: info@stroiresyrs.ru

| Наименование | Диаметр | Марка стали | Длина |
|--------------------------|---------|-------------|-------|
| Трубы г/д 45х3.5 | 45 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 45х3.5 | 45 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 45х4 | 45 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 45х4 | 45 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 45х5 | 45 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 45х5 | 45 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 45х5.5 | 45 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 51х3.5 | 51 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 51х4 | 51 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 51х5 | 51 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 51х6 | 51 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х3.5 | 57 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 57х3.5 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х4 | 57 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 57х4 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х4 09Г2С | 57 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 57х5 | 57 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 57х5 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х6 | 57 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 57х6 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х7 | 57 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 57х7 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х8 | 57 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 57х8 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х10 | 57 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 57х10 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х12 | 57 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 57х12 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 57х14 | 57 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 60х3.5 | 60 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 60х3.5 | 60 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 60х3.5 Ст09Г2С | 60 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 60х4 | 60 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 60х4 | 60 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 60х4 Ст09Г2С | 60 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 60х5 | 60 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 60х5 | 60 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 60х6 | 60 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 60х6 | 60 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 60х8 | 60 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 60х8 | 60 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 60х10 | 60 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 60х10 | 60 | Ст20 | н/д |

| | | | |
|-------------------|------|------|-----|
| Трубы г/д 60x12 | 60 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 60x12 | 60 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 60x14 | 60 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 60x14 | 60 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x5 | 63,5 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x6 | 63,5 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x6 | 63,5 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x8 | 63,5 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x8 | 63,5 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x10 | 63,5 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x10 | 63,5 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x12 | 63,5 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x12 | 63,5 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 63.5x14 | 63,5 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 68x3.5 | 68 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 68x5 | 68 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 68x6 | 68 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 68x8 | 68 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 68x8 | 68 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 68x10 | 68 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 68x10 | 68 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 68x12 | 68 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 68x12 | 68 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 68x14 | 68 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 68x14 | 68 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x4 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x5 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x6 | 70 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 70x6 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x8 | 70 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 70x8 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x10 | 70 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 70x10 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x12 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x14 | 70 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 70x14 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x16 | 70 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 70x16 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x18 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 70x20 | 70 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x4 | 73 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 73x4 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x4.5 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x5 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x6 | 73 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 73x8 | 73 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 73x8 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x10 | 73 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 73x10 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x12 | 73 | Ст20 | н/д |

| | | | |
|------------------------|----|-------|-----|
| Трубы г/д 73x14 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x16 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x19 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 73x20 | 73 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x3.5 | 76 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 76x3.5 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x4 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x4 09Г2С | 76 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 76x5 | 76 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 76x5 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x6 | 76 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 76x6 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x7 | 76 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 76x7 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x8 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x10 | 76 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 76x10 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x12 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x15 | 76 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 76x15 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x16 | 76 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 76x16 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x18 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 76x20 | 76 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x6 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x8 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x10 | 83 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 83x10 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x12 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x14 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x16 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x18 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x20 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 83x22 | 83 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89x3.5 | 89 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 89x3.5 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89x3.5 09Г2С | 89 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 89x4 | 89 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 89x4 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89x4 09Г2С | 89 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 89x4.5 | 89 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 89x4.5 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89x5 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89x6 | 89 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 89x6 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89x6 09Г2С | 89 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 89x7 | 89 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 89x7 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89x8 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89x9 | 89 | Ст10 | н/д |

| | | | |
|-----------------------|-----|-------|-----|
| Трубы г/д 89х9 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89х10 | 89 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 89х10 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89х12 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89х14 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89х16 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89х18 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89х20 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89х22 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 89х24 | 89 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х5 | 95 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 95х5 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х6 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х8 | 95 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 95х8 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х10 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х12 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х14 | 95 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 95х14 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х16 | 95 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 95х16 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х18 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х20 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х22 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х24 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 95х28 | 95 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х5 | 102 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 102х5 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х6 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х8 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х10 | 102 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 102х10 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х12 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х14 | 102 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 102х14 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х16 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х18 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х20 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х22 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х24 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 102х28 | 102 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х4 | 108 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 108х4 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х4 09Г2С | 108 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 108х4.5 | 108 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 108х5 | 108 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 108х5 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х5 09Г2С | 108 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 108х6 | 108 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 108х6 | 108 | Ст20 | н/д |

| | | | |
|-----------------------|-----|-------|-----|
| Трубы г/д 108х6 09Г2С | 108 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 108х8 | 108 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 108х8 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х10 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х12 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х14 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х16 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х18 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х20 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х22 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х25 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х28 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 108х30 | 108 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х4 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х5 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х6 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х7 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х8 | 114 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 114х8 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х9 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х10 | 114 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 114х10 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х12 | 114 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 114х14 | 114 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 114х14 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х16 | 114 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 114х16 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х18 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х20 | 114 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 114х20 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х22 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х25 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х28 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 114х30 | 114 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х5 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х6 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х8 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х10 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х12 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х14 | 121 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 121х14 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х16 | 121 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 121х16 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х18 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х20 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х22 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х24 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х25 | 121 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 121х25 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 121х28 | 121 | Ст20 | н/д |

| | | | |
|------------------|-----|------|-----|
| Трубы г/д 121x30 | 121 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x5 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x6 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x8 | 127 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 127x8 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x12 | 127 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 127x12 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x14 | 127 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 127x14 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x16 | 127 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 127x16 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x18 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x20 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x22 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x25 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x28 | 127 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 127x28 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x30 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 127x35 | 127 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x4 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x5 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x6 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x7 | 133 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 133x7 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x8 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x10 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x12 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x14 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x16 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x18 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x20 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x22 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x25 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x28 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x30 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 133x36 | 133 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x5 | 140 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 140x5 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x6 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x8 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x10 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x12 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x14 | 140 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 140x14 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x16 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x18 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x20 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x22 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x24 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x25 | 140 | Ст20 | н/д |

| | | | |
|-----------------------|-----|-------|-----|
| Трубы г/д 140x28 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x30 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 140x36 | 140 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x5 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x6 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x8 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x10 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x12 | 146 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 146x12 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x14 | 146 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 146x16 | 146 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 146x16 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x18 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x20 | 146 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 146x20 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x25 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x28 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x30 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 146x36 | 146 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x5 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x6 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x8 | 152 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 152x8 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x10 | 152 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 152x10 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x12 | 152 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 152x14 | 152 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 152x14 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x16 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x18 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x20 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x22 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x25 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x28 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x30 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x36 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 152x40 | 152 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x5 | 159 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 159x5 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x5 09Г2С | 159 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 159x6 | 159 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 159x6 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x6 09Г2С | 159 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 159x7 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x8 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x8 09Г2С | 159 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 159x10 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x12 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x14 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x16 | 159 | Ст10 | н/д |

| | | | |
|------------------|-----|------|-----|
| Трубы г/д 159x16 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x18 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x20 | 159 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 159x20 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x22 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x25 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x28 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x30 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x32 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x36 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 159x40 | 159 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x6 | 168 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 168x6 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x7 | 168 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 168x7 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x8 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x10 | 168 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 168x10 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x12 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x14 | 168 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 168x14 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x16 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x18 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x20 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x22 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x25 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x28 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x30 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x36 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x40 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 168x45 | 168 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x6 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x8 | 180 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 180x8 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x10 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x12 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x14 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x16 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x18 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x20 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x22 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x24 | 180 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 180x24 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x28 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x30 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x36 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x40 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 180x45 | 180 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x6 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x8 | 194 | Ст20 | н/д |


| | | | |
|------------------------|-----|-------|-----|
| Трубы г/д 194x10 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x12 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x15 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x16 | 194 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 194x16 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x18 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x20 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x22 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x25 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x28 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x30 | 194 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 194x30 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x36 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x40 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x45 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 194x50 | 194 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x8 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x10 | 203 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 203x12 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x14 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x16 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x18 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x20 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x25 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x30 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x36 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x40 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x45 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x50 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 203x55 | 203 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x6 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x6 09Г2С | 219 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 219x7 | 219 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 219x7 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x8 | 219 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 219x8 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x8 09Г2С | 219 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 219x9 | 219 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 219x9 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x10 | 219 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 219x10 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x10 09Г2С | 219 | 09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 219x12 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x14 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x16 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x18 | 219 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 219x18 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x20 | 219 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 219x20 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x22 | 219 | Ст20 | н/д |

| | | | |
|------------------|-----|------|-----|
| Трубы г/д 219x25 | 219 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 219x25 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x30 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x32 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x36 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x40 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x45 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 219x55 | 219 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x8 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x9 | 245 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 245x9 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x10 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x12 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x14 | 245 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 245x14 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x16 | 245 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 245x18 | 245 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 245x18 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x20 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x22 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x25 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x30 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x32 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x36 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x40 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 245x50 | 245 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x7 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x8 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x9 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x10 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x12 | 273 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 273x12 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x14 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x16 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x18 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x20 | 273 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 273x20 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x22 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x25 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x28 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x30 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x32 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x36 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x40 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 273x45 | 273 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x8 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x10 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x14 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x16 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x20 | 299 | Ст10 | н/д |

| | | | |
|-------------------------|-----|---------|-----|
| Трубы г/д 299x22 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x25 | 299 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 299x25 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x30 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x32 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x36 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x40 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x45 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 299x50 | 299 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x8 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x8 Ст09Г2С | 325 | Ст09Г2С | н/д |
| Трубы г/д 325x9 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x10 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x12 | 325 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 325x12 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x14 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x16 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x18 | 325 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 325x18 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x20 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x22 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x25 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x36 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 325x40 | 325 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x9 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x10 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x12 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x16 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x20 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x25 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x30 | 351 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 351x30 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x36 | 351 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 351x36 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x40 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 351x50 | 351 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x9 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x10 | 377 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 377x10 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x14 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x16 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x20 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x25 | 377 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 377x25 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x30 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x36 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x40 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 377x50 | 377 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 402x10 | 402 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 402x12 | 402 | Ст20 | н/д |

| | | | |
|------------------|-----|------|-----|
| Трубы г/д 402x16 | 402 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 402x20 | 402 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 402x30 | 402 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 402x40 | 402 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 402x50 | 402 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x9 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x10 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x12 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x14 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x16 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x18 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x20 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x25 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x30 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x40 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 426x50 | 426 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 450x20 | 450 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 450x25 | 450 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 450x25 | 450 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 450x30 | 450 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 450x30 | 450 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 450x40 | 450 | Ст10 | н/д |
| Трубы г/д 450x40 | 450 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 450x50 | 450 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 530x25 | 530 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 530x30 | 530 | Ст20 | н/д |
| Трубы г/д 530x40 | 530 | Ст20 | н/д |

<http://stroinres.ru>



| Цена за тн. |
|-------------|
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 86 900 |
| 83 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 83 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 83 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 83 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |

<http://stroiresyrs.ru>

| |
|--------|
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |

<http://stroiresyrs.ru>

| |
|--------|
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 83 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 83 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 83 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 83 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |

<http://stroiresyrs.ru>

| |
|--------|
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 83 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 80 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |

<http://stroiresyrs.ru>

| |
|--------|
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 77 900 |
| 82 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 84 900 |
| 84 900 |
| 84 900 |
| 83 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |

<http://stroiresyrs.ru>

| |
|--------|
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 990 |
| 88 900 |
| 88 900 |
| 88 900 |
| 88 900 |
| 88 900 |
| 80 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 80 990 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 80 900 |
| 89 900 |
| 89 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 91 900 |
| 91 900 |
| 91 900 |
| 91 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 91 900 |
| 91 900 |
| 91 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |

<http://stroiresyrs.ru>

| |
|---------|
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 91 900 |
| 91 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 82 900 |
| 91 900 |
| 91 900 |
| 126 900 |
| 126 900 |
| 126 900 |
| 126 900 |
| 126 990 |
| 126 900 |
| 126 900 |
| 126 900 |
| 126 900 |
| 146 900 |
| 146 900 |
| 146 900 |

<http://stroiresyrs.ru>